

1. 大蔵海岸における補修跡とりまとめ (平成 14 年 5 月 31 日現在)

大蔵海岸における補修跡とりまとめ(平成14年5月31日現在)

ケースン 目地番号	明石市から申告された情報				現地調査により 確認された事項
	明石市の定期パト ロールで初めて発見		明石市による補修		
	日時	内容	日時	内容	
No.4-5	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
No.5-6	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
No.6-7	H13.1.4	くぼみ	H13.1.29	水砕スラグトン袋4段	土のう積み・防砂シート・ トン袋積み
No.7-8	H13.2.21	くぼみ	H13.4.18	砂トン袋1段、防砂板重ね	土のう積み・防砂シート・ トン袋積み
No.8-9	H11.1.26	陥没	H13.1.29	水砕スラグトン袋3段	土のう積み・防砂シート・ トン袋積み
			H13.4.18	砂トン袋1段、防砂板重ね	
No.9-10	H11.1.26	陥没	H13.1.29	水砕スラグトン袋3段	土のう積み・防砂シート・ トン袋積み
			H13.4.18	砂トン袋1段、防砂板重ね	
No.10-11	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
No.11-12	H13.6.11	くぼみ	—	—	土のう積み・防砂シート
No.12-13	—	—	—	—	
No.13-14	—	—	—	—	
No.14-15	—	—	—	—	
No.15-16	—	—	—	—	
No.16-17	—	—	—	—	
No.17-18	—	—	—	—	事故現場
No.18-19	—	—	—	—	
No.19-20	—	—	—	—	
No.20-21	—	—	—	—	

H13.1.29市補修: 水砕スラグ入りトン袋3段積、

市から国への連絡はH13.2.28(状況説明)

H13.4.18市補修: 砂入りトン袋1段積、新たに防砂板を重ねる、

市から国への連絡はH13.5.17(現地立会)、

市から国への陥没対策の要望はH13.6.15


事故現場

拾石突堤L=81.00m

東側消波突堤L=157.00m

南側消波突堤L=100.00

No.17-18ケースン目地



No.11~15ケースン目地一望



No.11-12ケースン目地



No.10-11ケースン目地



No.9-10ケースン目地



No.8-9ケースン目地



No.4-5ケースン目地



No.5-6ケースン目地



No.6-7ケースン目地



No.7-8ケースン目地



大蔵海岸における補修跡とりまとめ(平成14年5月31日現在)

ケーソン 目地番号	明石市から申告された情報				現地調査により 確認された事項
	明石市の定期パト ロールで初めて発見		明石市による補修		
	日時	内容	日時	内容	
W2-3	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
W3-4	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
W4-5	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート
W5-6	—	—	—	—	土のう積み・防砂シート

W4-5 ケーソン目地



W5-6 ケーソン目地



W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

W2-3 ケーソン目地



W3-4 ケーソン目地

