

◆推定損傷主原因	塩 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	岩手県 山間部 厳寒
◆部位	PC 主桁
◆供用年数	不明

- ◆判定理由ほか
- 山間部で凍結防止剤が多量に散布される環境で、著しい塩害劣化を受けた PC 中空床版橋の事例である。橋面から塩分を多量に含んだ水分が、何らかの原因で中空部に滞水し、その影響で内部の PC 鋼材を腐食・破断させたものと推定される。

