

◆推定損傷主原因	塩 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 市街地 寒冷
◆部位	RC 横桁
◆供用年数	75 年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	設置場所はむつ湾沿岸。錆汁は見られないが鉄筋に沿って大きなひび割れが発生している。写真右端の管の腐食が引き金となった可能性がある。

