

◆推定損傷主原因 **塩 害**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 日本海沿岸 0~100m 厳寒～寒冷

◆部位 RC 桁間詰

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 主桁間の間詰め部表面に生じた腐食ひび割れである。この場合は、乾燥収縮などによりひび割れが生じ、そこから塩分が侵入して内部鋼材の腐食を促進したものと考えられる。

