

◆推定損傷主原因 **塩 害**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 日本海沿岸 0~100m 厳寒~寒冷地

◆部位 RC 主桁

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか RC 主桁に発生した腐食ひび割れと曲げひび割れである。RC 桁の場合には、曲げひび割れが発生していると内部鋼材の著しい腐食が予想される。

