

◆推定損傷主原因

アルカリシリカ反応

◆考えられる他の原因

不明

◆地域

青森県 市街地 寒冷

◆部位

RC 柱

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

設置場所はむつ湾に比較的近い。構造物種別は水道橋である。橋脚全面に鉄筋に沿った格子状のひび割れが確認される。地域住民からの聞き取りにより、建設年代は1970年代と推定される。ASRでこのように規則的な格子状になるか疑問であり、他の要因は不明である。

