

◆推定損傷主原因	すり減り
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 市街地 寒冷
◆部位	RC 柱
◆供用年数	60年 (写真撮影時)
◆判定理由ほか	河川のすり減り作用により粗骨材が露出している。

