

- ◆推定損傷主原因 **すり減り**
- ◆考えられる他の原因 なし
-
- ◆地域 青森県 市街地 寒冷
-
- ◆部位 RC 柱
-
- ◆供用年数 75 年 (写真撮影時)
-
- ◆判定理由ほか

設置場所はむつ湾沿岸。河川のすり減り作用により粗骨材の露出・脱落が確認される。

