

◆推定損傷主原因	疲 労
◆考えられる他の原因	溶出
◆地域	宮城県 田園・郊外 厳寒～寒冷
◆部位	RC床版
◆供用年数	27年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	設計荷重を超える長期的な荷重により、格子状のひび割れが発生。また、橋面防水が施されておらず、上面からの凍結抑制剤混じりの雨水の浸透により、エフロレッセンスが床版全面に見られる。

