

◆推定損傷主原因 **施工不良**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 福島県 太平洋沿岸 0m 温暖

◆部位 無筋擁壁

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 手練り時代の構造物であり、発生場所にムラがあることから、コンクリート製造時の単位セメント不足と思われる。

