

◆推定損傷主原因 **施工不良**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 山間部 寒冷

◆部位 RC 橋 接合部

◆供用年数 75 年 (写真撮影時)

◆判定理由ほか 設置場所はむつ湾沿岸。主桁と地覆の接合部より漏水が確認される。1980 年ごろに幅員を広げるため地覆（張出部）を拡張した。その際、施工不良により主桁と地覆に隙間ができた。また、主桁にひび割れも見られる。

