

◆推定損傷主原因	施工不良
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 山間部 寒冷
◆部位	RC 柱
◆供用年数	79年 (写真撮影時)
◆判定理由ほか	橋脚の広範囲でジャンカが観察される。一部でかぶりコンクリートが剥落し、鉄筋腐食も認められる。

