

◆推定損傷主原因 **施工不良**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 田園・郊外 厳寒～寒冷

◆部位 **RC 橋 アーチ部**

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 打ち重ね不良によりコールドジョイントが生じて、そこから漏水と遊離石灰が生じている。

