

◆推定損傷主原因

施工不良

◆考えられる他の原因

塩害

◆地域

青森県 日本海沿岸 0~100m 厳寒~寒冷

◆部位

RC 主桁

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

ポストテンション方式の PC 主桁でウェブに発生した剥落と腐食ひび割れである。スターラップ筋が塩害で腐食することにより、生じた劣化である。あわせて施工不良によるかぶり不足も原因の一つと考えられる。

