

◆推定損傷主原因

施工不良

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 岩手県 田園・郊外 厳寒～寒冷

◆部位 RC 主桁

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 施工不良によるコールドジョイントである。補修痕も見られる。エフロッセンスが若干だがにじみ出ている。厳冬の地でもあり、今後、少しずつではあるが劣化が進行する可能性がある。

