

## 妙見町一般県道589号岩盤崩落



写真 - 1 岩盤崩落個所全景



写真 - 2 崩落個所近景  
(斜面部の状況)



写真 - 3 崩落個所近景  
(道路・河川部の状況)



写真 - 4 JR側から見た側面の状況



写真 - 5 崩落岩塊の状況(中腹部)  
(岩塊の径は1～3m程度)



写真 - 6 崩落岩塊の状況(最上部)  
(岩塊の最大径は推定で約10m程度)