

## 河川構造物の被害状況及び復旧状況



写真-1 信濃川右岸 6.5km 与坂町東与坂  
(堤防天端に生じた段差。最大 80cm 程度。)



写真-2 信濃川右岸 26.5km 越路町釜ヶ島  
(復旧作業状況。舗装を取り除き、土砂によって亀裂を充填・転圧している。)



写真-3 信濃川 29.2km 長岡市三俣野町  
(法面崩壊箇所の緊急復旧後の状況。崩壊した土砂を除去し新たに盛土した。さらに、防水のため、シート張を行った。)



写真-4 信濃川 30.0km 妙見堰  
(損傷した門柱の全景。残留変位は目視では認められない。)




写真-5 信濃川 30.0km 妙見堰  
(損傷した部位の詳細。コンクリートが剥落し、鉄筋が露出している。)



写真-6 信濃川左岸 30.1km  
(低水護岸が約 30m に渡って陥没。陥没深さは最大で 1 m 程度。)