



十日町商工会議所・4FのRC 1Fの柱がせん断破壊、写真奥の建物の2Fの窓ガラスがほとんど割れて落ちた、とのこと(既にパネルがはめられていた)



十日町商工会議所・  
1Fの柱



十日町市朝河原調整池堰堤が池側に滑りかけている。JR東日本の発電用施設、停電のため余水はけの水門が動かず、市役所は心配していた。私が行ったときは排水に成功して水位が50cmほど下がったと言っていた。

視察中、丁度、大きな余震が発生、堰堤が横揺れするのが見えた。3次元FEM解析の動画表示を見ているようだった。



堰堤のアップ



川西町、信濃川沿いの県道



川西町 国道252号 鶴吉



川西町、国道252号、越ヶ沢