

東竹沢（芋川本流）の堰きとめ湖

調査日：平成 16 年 11 月 26 日（金）

班：斜面災害総合調査サブ WG [後藤]

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面

調査結果

東竹沢（芋川本流）の堰きとめ湖を木籠より視察した（写真 1）。木籠付近の表層崩壊で砂岩の風化が進み砂になっていた（写真 2）。



写真 1 東竹沢（芋川本流）の堰きとめ湖（木籠付近より見る）



写真 2 木籠付近の表層崩壊（風化した砂岩）