

JR 上越線越後川口駅

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：構造物マネジメント班

分類別：被災状況

キーワード別：在来線

調査結果

JR 上越線の越後川口駅では、ホーム下の地下通路の無筋コンクリート製の床スラブが損傷を受けた（写真 3）。



写真 1 駅舎外観



写真 2 地上部の状況



写真 3 地下通路の損傷状況