

JR 飯山線川口地区橋梁

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：構造物マネジメント班

分類別：被災状況、復旧・復興状況

キーワード別：在来線、橋脚

調査結果

JR 飯山線川口地区では、盛土部の損傷と共に、それに連なる魚野川橋梁高架部の橋脚にも損傷が見られ、無筋コンクリート製橋脚の打継部でズレが生じていた（写真 2）。



写真 1 高架橋部全景



写真 2 橋脚の損傷状況



写真 3 復旧状況