

塩殿浄水場の崩落

調査日：平成16年11月7日（日）

班：上下水道・廃棄物班

分類別：被災状況

キーワード別：上・下水道

調査結果

小千谷市内、信濃川河畔の塩殿浄水場(簡易水道。実績最大供給量 $94\text{m}^3/\text{日}$ —H14 県資料—)は、地震によって前を通る道路と共に信濃川方向(写真右手)に崩落し使用不能になった(写真1・2。写真1の前方奥、木立の下が崩壊した道路の延伸点)。近傍の砂利採取場の施設も基盤のコンクリート塊が横転剥き出しになり(写真3)、同じく近傍の木立に倒壊も見られ、浄水場一帯の地盤が広く崩落したことが伺える。なお浄水場内部の機器は、無傷だった由である。



写真1



写真2



写真3



写真4