

平成 16 年 新潟県中越地震
社会基盤システムの被害などに関する総合調査
「調査結果と提言」

Ⅱ 記録・資料編

市町村別調査結果一覧

小千谷市

1. 小千谷市浦柄[地盤土構造物マネジメント班]
2. 小千谷市横渡[地盤土構造物マネジメント班]
3. 小千谷市塩殿 A[地盤土構造物マネジメント班]
4. 小千谷市塩殿 B[地盤土構造物マネジメント班]
5. 信濃川左岸堤防 小千谷市旭橋付近[地盤土構造物マネジメント班]
6. 信濃川左岸堤防 小千谷市旭橋北側[地盤土構造物マネジメント班]
7. 信濃川左岸堤防 小千谷市茶郷川樋門 小千谷大橋南側[地盤土構造物マネジメント班]
8. 信濃川沿いの地盤条件[地盤土構造物マネジメント班]
9. 関越自動車小千谷 IC と山谷 PA 間[地盤土構造物マネジメント班]
10. 上越線 220k900m 付近および 220km500m 付近（天王トンネル北側）[地盤土構造物マネジメント班]
11. 上越線 221k950m 付近（小千谷市木津町）[地盤土構造物マネジメント班]
12. JR 東日本信濃川水力発電浅河原調整池・新山本調整池・山本調整池の各フィルダム[地盤土構造物マネジメント班]
13. 小千谷市桜町[地盤土構造物マネジメント班]
14. 小千谷市上片貝[地盤土構造物マネジメント班]
15. 小千谷市谷内（「やち」、国道 117 号線沿い）[地盤土構造物マネジメント班]
16. 白岩周辺の岩盤すべり[地盤土構造物マネジメント班]
17. JR 上越線天王地区[構造物マネジメント班]
18. 小千谷市浦柄地区（JR 上越線榎峠トンネル（県道旧橋））[構造物マネジメント班]
19. 小千谷市建設課[道路ネットワーク班]
20. 上越線の斜面崩壊現場の復旧状況[鉄道システム班]
21. 小千谷市総合体育館[物流システム班]

22. 小千谷市浄水場[上下水道・廃棄物班]
23. 小千谷市船岡山配水池の被害[上下水道・廃棄物班]
24. 塩殿浄水場の崩落[上下水道・廃棄物班]
25. 小千谷市工業用水道浄水場の被害[上下水道・廃棄物班]
26. 小千谷市若葉町のマンホール浮上[上下水道・廃棄物班]
27. 小千谷市 小千谷駅周辺[面的被害・地域計画班]
28. 小千谷市 信濃川の東側[面的被害・地域計画班]
29. 小千谷市 中心部（信濃川の西側）[面的被害・地域計画班]
30. 小千谷市西部[面的被害・地域計画班]
31. 小千谷市 桜町[面的被害・地域計画班]
32. 小千谷市ー長岡市ー川口町の被災地巡回[避難マネジメント・経済調査班]
33. 小千谷市災害ボランティアセンター訪問[避難マネジメント・経済調査班]
34. 小千谷商工会議所 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]

川口町

1. 国道 17 号和南津トンネル[地盤土構造物マネジメント班]
2. 川口町中山（県道 333 号線沿い中山雪覆道）[地盤土構造物マネジメント班]
3. 関越自動車 2 1 4 . 5 k p 付近[地盤土構造物マネジメント班]
4. 上越新幹線魚沼トンネル南側坑口から 2.3km 地点[地盤土構造物マネジメント班]
5. 関越自動車 2 1 5 k p 付近[地盤土構造物マネジメント班]
6. 関越自動車 2 1 6 k p 付近[地盤土構造物マネジメント班]
7. 木沢トンネルの被害[地盤土構造物マネジメント班]
8. 荒谷トンネルの被害[地盤土構造物マネジメント班]
9. 関越自動車道越後川口橋[構造物マネジメント班]
10. JR 飯山線川口地区橋梁[構造物マネジメント班]
11. 上越新幹線和南津地区高架橋等[構造物マネジメント班]
12. 上越新幹線魚沼トンネル[構造物マネジメント班]
13. JR 上越線天王地区[構造物マネジメント班]
14. JR 上越線越後川口駅[構造物マネジメント班]
15. 国道 17 号天納地区[道路ネットワーク班]
16. 国道 17 号和南津トンネル[道路ネットワーク班]
17. 国道 17 号牛ヶ島地区[道路ネットワーク班]
18. 川口町建設企業課[道路ネットワーク班]
19. 上越線の斜面崩壊現場の復旧状況[鉄道システム班]
20. 川口町 救援物資物流班[物流システム班]

21. 川口町の被災とライフラインの復旧[上下水道・廃棄物班]
22. 小千谷市ー長岡市ー川口町の被災地巡回[避難マネジメント・経済調査班]

越路町

1. 越路町河川公園および野球場[地盤土構造物マネジメント班]
2. 越路町岩野（信濃川右岸側）[地盤土構造物マネジメント班]
3. （株）陸送北陸 [物流システム班]

十日町市

1. 北越急行ほくほく線十日町トンネル上部の地盤の陥没と家屋被害[地盤土構造物マネジメント班]
2. 北越鉄道ほくほく線十日町高架橋[構造物マネジメント班]
3. 十日町市建設課[道路ネットワーク班]
4. 十日町市災害対策本部 物流班（企画人事課）[物流システム班]
5. 十日町商工会議所 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]

栃尾市

1. 栃尾市栗山沢（国道 290 号線沿い）[地盤土構造物マネジメント班]

長岡市

1. 長岡市高町[地盤土構造物マネジメント班]
2. 太田川堤防、長岡市村松町[地盤土構造物マネジメント班]
3. 信濃川沿いの地盤条件[地盤土構造物マネジメント班]
4. 上越新幹線脱線箇所（長岡市片田町・村松町・十日町[地盤土構造物マネジメント班]
5. 長岡市東大新江（新幹線脱線現場付近）[地盤土構造物マネジメント班]
6. 上越新幹線車両脱線現場[構造物マネジメント班]
7. 上越新幹線十日町地区高架橋等[構造物マネジメント班]
8. 長岡国道事務所[道路ネットワーク班]
9. 長岡市道路管理課[道路ネットワーク班]
10. 新幹線脱線現場[鉄道システム班]
11. 長岡ー燕三条間（新幹線）[鉄道システム班]
12. （株）日精サービス[物流システム班]

13. ヤマト運輸（株）長岡主管支店[物流システム班]
14. 国土交通省長岡国道事務所[物流システム班]
15. 長岡市対策本部 物流班（商業振興課）[物流システム班]
16. 妙見浄水場の暫定取水[上下水道・廃棄物班]
17. 妙見浄水場の被害[上下水道・廃棄物班]
18. 農業集落排水事業岡南（こうなん）南部浄化センターの被害[上下水道・廃棄物班]
19. 長岡市の不燃・粗大ゴミの暫定置き場[上下水道・廃棄物班]
20. 長岡市東部[面的被害・地域計画班]
21. 長岡市 悠久山公園[面的被害・地域計画班]
22. 長岡市 中沢地区1 [面的被害・地域計画班]
23. 長岡市 中沢地区2 [面的被害・地域計画班]
24. 長岡市 高町団地[面的被害・地域計画班]
25. 長岡市役所[面的被害・地域計画班]
26. 小千谷市ー長岡市ー川口町の被災地巡回[避難マネジメント・経済調査班]
27. 長岡市都市整備部まちなか活性課まちづくり係 坂田晃秀係長 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
28. 長岡市災害ボランティアセンター等訪問[避難マネジメント・経済調査班]
29. 東北電力長岡営業所 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
30. 長岡商工会議所 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
31. 長岡市立中央図書館 訪問[避難マネジメント・経済調査班]
32. 長岡市災害ボランティアセンター山古志班、仮設住宅予定地等 訪問[避難マネジメント・経済調査班]

中之島町

1. 刈谷田川堤防、中之島町五百刈[地盤土構造物マネジメント班]
2. 信濃川右岸堤防 中之島町並木新田[地盤土構造物マネジメント班]
3. 信濃川沿いの地盤条件[地盤土構造物マネジメント班]
4. （株）原信 物流センター[物流システム班]

新潟市

1. 新潟県警察本部交通規制課[道路ネットワーク班]
2. 新潟県土木部監理課・道路管理課[道路ネットワーク班]
3. 日本道路公団北陸支社[道路ネットワーク班]
4. 国土交通省北陸信越運輸局[物流システム班]

5. 新潟県 災害対策本部救援物資・物流班[物流システム班]
6. 新潟県災害対策本部 訪問[避難マネジメント・経済調査班]
7. 新潟県住宅課ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
8. 新潟県庁産業政策課 経済被害状況ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
9. 新潟市市民局市民生活部防災課 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]
10. 日本銀行新潟支店 ヒアリング[避難マネジメント・経済調査班]

広神村

1. 中山の深層崩壊[地盤土構造物マネジメント班]

堀之内町

1. 関越自動車道堀之内 IC[地盤土構造物マネジメント班]
2. 関越自動車道堀之内 IC[地盤土構造物マネジメント班]
3. 上越線北堀之内駅北側（堀之内町下島）[地盤土構造物マネジメント班]
4. 関越自動車道芋川橋[構造物マネジメント班]
5. 魚野川流域下水道堀之内浄化センターの被害と応急対策[上下水道・廃棄物班]

山古志村

1. 山古志村濁沢地区[地盤土構造物マネジメント班]
2. 山古志村虫亀地区[地盤土構造物マネジメント班]
3. 山古志村虫亀地区[地盤土構造物マネジメント班]
4. 山古志村虫亀地区[地盤土構造物マネジメント班]
5. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
6. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
7. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
8. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
9. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
10. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
11. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
12. 山古志村桂谷地区[地盤土構造物マネジメント班]
13. 山古志村虫亀地区[地盤土構造物マネジメント班]
14. 山古志村羽黒トンネル西側坑口[地盤土構造物マネジメント班]
15. 山古志村羽黒トンネル東側坑口[地盤土構造物マネジメント班]

16. 山古志村大久保[地盤土構造物マネジメント班]
17. 山古志村大久保[地盤土構造物マネジメント班]
18. 山古志村大久保[地盤土構造物マネジメント班]
19. 山古志村大久保[地盤土構造物マネジメント班]
20. 山古志村大久保池谷地区の境界付近[地盤土構造物マネジメント班]
21. 山古志村池谷[地盤土構造物マネジメント班]
22. 山古志村池谷[地盤土構造物マネジメント班]
23. 山古志村池谷[地盤土構造物マネジメント班]
24. 山古志村池谷[地盤土構造物マネジメント班]
25. 山古志村池谷から東に進んだ芋川を望む道路上[地盤土構造物マネジメント班]
26. 山古志村池谷から東に進んだ芋川を望む道路上[地盤土構造物マネジメント班]
27. 山古志村池谷から南に進んだ芋川を望む道路上[地盤土構造物マネジメント班]
28. 中山の深層崩壊[地盤土構造物マネジメント班]
29. 羽黒トンネル坑口の深層崩壊[地盤土構造物マネジメント班]
30. 池谷地区の表層崩壊と被災した住宅[地盤土構造物マネジメント班]
31. 東竹沢（芋川本流）の堰きとめ湖[地盤土構造物マネジメント班]
32. 檜木（芋川本流）の崩壊・堰きとめ[地盤土構造物マネジメント班]
33. 羽黒トンネルの被害[地盤土構造物マネジメント班]