

◆推定損傷主原因	凍 害
◆考えられる他の原因	乾燥収縮
◆地域	青森県 山間部 寒冷地
◆部位	RC 床版張出部
◆供用年数	56 年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	桁端からの漏水により橋台側面へ水分が供給されている。建設年代から推定すると AE 剤は使用していない。

