

◆推定損傷主原因 **凍 害**

◆考えられる他の原因 **ASR**

◆地域 **青森県 市街地 寒冷地**

◆部位 **RC 柱**

◆供用年数 **60 年（写真撮影時）**

◆判定理由ほか
ひび割れから漏水が認められ、特に水がかりが大きい部位で劣化が顕在化している。建設年代からすると AE 剤は使用していない。骨材は砂利使用。

