

◆推定損傷主原因 **凍 害**

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 宮城県 山間部 寒冷～温暖

◆部位 **RC 柱**

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 表層部はスケーリングによる断面減少が生じている。断面が薄い箇所（左側突出部）では、底面にヘアクラックが発生している。

