

◆推定損傷主原因 凍 害

◆考えられる他の原因 ASR

◆地域 青森県 市街地 寒冷地

◆部位 RC 柱

◆供用年数 60 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 冬期間、点検台に雪が積もると考えられ、橋脚の張出部は融雪水の供給が多く冷却されやすい。建設年代からすると AE 剤不使用。

