

◆推定損傷主原因	凍 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 市街地 寒冷地
◆部位	RC 橋脚
◆供用年数	75 年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	

設置場所はむつ湾沿岸。橋台の隅角部において激しいスケーリングが観察される。建設年代から推定すると AE 剤は使用していない。

