

◆推定損傷主原因

アルカリシリカ反応

◆考えられる他の原因

凍害

◆地域

新潟県 日本海沿岸 1~10km 寒冷～温暖

◆部位

RC 梁

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

樋門の頂部の梁端部において亀甲状のひび割れと白い析出物が見られる。寒冷地であるため凍害の可能性もあるが、調査時に底面に茶色い変色がみられたことから ASR と思われる。

