

◆推定損傷主原因

アルカリシリカ反応

◆考えられる他の原因

凍害

◆地域

岩手県 田園・郊外 厳寒～寒冷

◆部位

RC 柱

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

この場所は厳寒の地でもあるため、上面からの漏水の影響と凍結融解による劣化にも思われるが、ASR による劣化であると思われる。詳細調査が必要と思われる。まずは、上面からの水を止めることが重要である。

