

◆推定損傷主原因

化学的侵食・溶出

◆考えられる他の原因

凍害

◆地域

青森県 田園・郊外 厳寒～寒冷

◆部位

RC 水路

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

水路に流れる酸性水の影響で、セメントペーストが溶脱して骨材が露出している事例である。寒冷地のため、凍害の影響を受けていることも予想される。

