

◆推定損傷主原因

施工不良

◆考えられる他の原因

なし

◆地域

青森県 山間部 寒冷

◆部位

RC 柱

◆供用年数

79 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか

橋脚の広範囲でジャンカが観察される。一部でかぶりコンクリートが剥落し、鉄筋腐食も認められる。

