

配付資料 - 2 現地確認事項一覽

本資料の取り扱いについて：本資料は第４回小委員会までに調査・整理された情報及び明石市による定期パトロールの日誌をもとに姫路工事事務所と明石市とが共同で作成したもの。

[illegible]

㊦。補修・補強に係る情報は第4回委員会時に明石市から説明された情報。

平成 1 2 年度												
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月		2 月	3 月

平成9年2月中旬に防砂シートを貼り、土のう袋で押さえた」

[illegible]

備考		第 4 回委員会資料 掘削調査概要図からのデータ整理（防砂板）			同左 （掘削調査直前の 地表面の状況）	
施工業者による 補修跡の有無	市による 補修跡の有無	防砂板の損傷状況	防砂板擦り切 れ部最上端の 雑石層上面か らの比高	防砂板 損傷長さ	穴の有無	空洞の 有無
有り		未確認	未確認	未確認		
有り		破れ有り （防砂板は未摘出）	50	50以上		
有り	有り （ 1 回 ）	破れ有り （防砂板は未摘出）	100	100以上		
有り	有り （ 1 回 ）	破れ有り	0	2340		
有り	有り （ 2 回 ）	破れ有り （防砂板は未摘出）	100	100以上		
有り	有り （ 2 回 ）	破れ有り （防砂板は未摘出）	180	3740以上		
有り		破れ有り	200	2790		
不明 （防砂シート有り、土 のう袋は白色のみ）		破れ有り	50	1050		
		破れ有り	-90	1550		
		破れ有り	-1150	750		
		破れ有り	-530	2510		
		破れ有り	-820	170		
		破れ有り	-2760	60		
		破れ有り	-100	340		
		破れ有り （回収時に切断され た	-150	100		
		破れ確認	-1950	100		
		未確認	未確認	未確認		