

# 河道閉塞箇所 の 状況

寺野地区：12月14日撮影、東竹沢地区：12月15日撮影



写真-1 東竹沢地区河道閉塞対策排水路掘削状況（下流側より望む）



写真-2 東竹沢地区地すべり土塊整形状況  
(下流側より望む)



写真-3 東竹沢地区湛水池の水位が低下し  
国道291号部分が出現




写真-4 東竹沢地区、ヘリによる護床  
ブロック設置状況（下流側より望む）



写真-5 東竹沢地区地すべり土塊と河道閉塞対策工事状況（上流側より望む）




写真-6 東竹沢地区地すべり土塊内整形状況（地すべり頭部側より望む）




写真-7 寺野地区地すべりの全景と河道閉塞状況



写真-8 寺野地区地すべりブロック内の状況（地すべり頭部より望む）



写真-9 寺野地区河道閉塞対策排水路整備状況（下流側より望む）



写真-10 寺野地区排水路吐き口侵食対策のため、ヘリによりセメントを投入（下流側より望む）