

関越自動車道芋川橋

調査日：平成16年11月6日（土）

班：構造物マネジメント班

分類別：被災状況、復旧・復興状況

キーワード別：高速道路、橋脚

調査結果

堀之内町に位置する関越自動車道の芋川橋では、壁状橋脚に斜めせん断ひび割れの発生や掛け違い橋脚頭部の損傷、支承の損傷などが見られたが、甚大な被害には至らなかった（写真1、2、3、4、5）。



写真1 被災状況



写真2 打継部の損傷状況



写真3 周辺地盤の状況



写真4 壁状橋脚のひび割れ



写真5 上部工の損傷状況