

妙見浄水場の被害

調査日：平成16年11月3・6日（土）

班：上下水道・廃棄物班

分類別：被災状況、復旧・復興状況

キーワード別：上・下水道

調査結果

長岡市妙見浄水場の管理棟は、地下が浄水池になっているため耐震性が十分考慮されていて被害はなかったが、周辺地盤が沈下した(写真1・2)。浄水場本体にも大きな被害はなかったが、次亜塩素酸ナトリウム及び水酸化ナトリウムの注入施設で管部が破断し、応急復旧を余儀なくされた(写真3)。



写真1



写真2



写真3