

# 土木学会·地盤工学会 平成19年(2007年) 能登半島地震災害合同調査団

#### 調査および調査団の概要

金沢大学大学院自然科学研究科 宮島 昌克

#### 土木学会グループ

- 団長:宮島昌克(金沢大学)
- 幹事長:橋本隆雄(千代田コンサルタンツ)
- 団員:15名
- 分担:地震、地盤震動、地盤被害、斜面被害、道路被害、港湾被害、建物被害、宅地被害、ライフライン被害、橋梁被害、空港被害、鉄道被害

# 地盤工学会グループ

- 団長: 宮島昌克(金沢大学)
- 副団長:川村國夫(金沢工業大学)
- 幹事長:高原利幸(金沢大学)
- 団員:26名
- 予担:地盤災害、地質・地すべり、斜面被害、自然斜面の被害、宅地被害、道路被害、河川堤防の被害、港湾・空港被害

# 活動内容

- 各自の現地調査
- 調査団の合同現地調査(4月1日)
- 調査結果の情報交換、ディスカッション
- 会員向け、市民向けの速報会、報告会の 開催
- 今後の地震防災に対する提言
- ■報告書の作成、出版

#### 被害の概要

- 地震、地震動:震度6強
- 人的被害:死者1名、負傷者245名
- 地盤災害:斜面崩壊、盛土崩壊、液状化
- 道路被害: 能登有料道路、国道249号線、ほか
- 橋梁被害: 能登島大橋、ほか
- 空港被害:能登空港
- 建物被害:全壊99棟、損壊1591棟
- ライフライン被害:断水、停電、震災ごみ

#### 災害の背景

- 有感地震の少ない地域 (全国トップクラス)
- 過疎化、高齢化
- 最大震度が6強
- 海底断層で発生したが、 余震域は内陸にも
- 地すべり地帯
- 平野部が少ない



## 斜面崩壊

富来町松ヶ下港付近、 輪島一曽々木間 輪島市竜ヶ崎 ヤセの断崖











#### 地盤液状化

- 門前町住宅地
- 富来町松ヶ下港
- 輪島マリーナ
- 七尾市田鶴浜町震度計設置地点
- 七尾市和倉町の住宅地、 能登島大橋橋詰公園
- ■七尾港
- 氷見港(富山県)




氷見港


# 道路被害



#### 能登有料道路 調查地点




## ①豊川橋 北




片側一車線不通



## 2 豊川橋南





片側一車線不通





## ③横田IC 南






#### 4横田IC 北





# 5横田IC 北2



全線不通



#### 能登有料道路被害の特徴

- 高い盛土が多い
- ■崩落土到達距離が長い







## 空港被害

#### 能登空港









# 橋梁被害

#### 能登島大橋





## 建物被害

- ●限られた地域に集中している
- 門前町道下、清水、総持寺門前通り
- 輪島市鳳至町
- 穴水町

#### ライフライン被害

- 液状化に起因しない下 水マンホールの浮上、 埋め戻しどの沈下
- 上水道の耐震管に被害なし
- 輪島市立病院では透 析用の水が足らず転院



# まとめ

- 都市型災害 VS 農村型災害
- ライフライン VS 地盤

- すでに報道されている情報は省略
- 「災害現場から見えてきたもの」