

◆推定損傷主原因	アルカリシリカ反応	
◆考えられる他の原因	乾燥収縮	
◆地域	岩手県	太平洋沿岸 0~100m 厳寒～寒冷
◆部位	公園施設	
◆供用年数	不明	
◆判定理由ほか	コンクリート製のベンチである。同じ場所にあるテーブル、他のベンチも同様の劣化を示していた。	

ASR が一番に疑われるが、乾燥収縮ひび割れに汚れが入ったものと言われれば、そうでないともいえない気がする。

