

◆推定損傷主原因	アルカリシリカ反応
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	福島県 山間部 厳寒～寒冷
◆部位	RC 柱
◆供用年数	不明
◆判定理由ほか	損傷原因は目視結果より推定。



無断転載を禁じます。論文等への引用許可については以下へお問い合わせください。
東北大学インフラマネジメント研究センター office-imc@cm.civil.tohoku.ac.jp