

◆推定損傷主原因	疲労
◆考えられる他の原因	塩害
◆地域	宮城県 山間部 寒冷～温暖
◆部位	RC 柱
◆供用年数	不明
◆判定理由ほか	疲労によるひび割れ。大型車の交通量が多く，凍結抑制剤も巻かれる環境。

