

◆推定損傷主原因 火 災

◆考えられる他の原因 乾燥収縮

◆地域 宮城県 市街地 寒冷～温暖

◆部位 RC 住宅外壁

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 集合住宅の外壁。損傷が認められるのは建物の写真部だけであり、窓の上部分であること、よく見ると壁の該当箇所が黒っぽく変色していることから、火災が原因と思われる。

