

道路橋梁の被害状況



写真-1 国道 17 号線小千谷大橋（小千谷市三仏生～小千谷市ひ生）



写真-2 小千谷大橋 P1 橋脚（柱と横梁基部でのかぶりコンクリートの剥落、軸方向鉄筋のはらみ出し）



写真-3 国道 8 号線新組跨線橋 P5 橋脚（長岡市新組町：かぶりコンクリートの剥落、軸方向鉄筋段落し最上部での損傷）



写真-4 新組跨線橋 P4 橋脚（かぶりコンクリートの斜めひびわれ）



写真-5 国道 117 号線山辺橋（小千谷市山本：壁式橋脚かぶりコンクリートの剥落、軸方向鉄筋のはらみ出し）



写真-6 山辺橋（ラーメン梁部のひびわれ）