

土砂災害の発生状況（2）

10月28日撮影



写真-1 竹野地区の河道埋塞状況（芋川流域）



写真-2 寺野地区地すべりと河道埋塞状況（芋川流域）



写真-3 竹野地区の天然ダム湛水地（芋川流域）



写真-4 竹野地区地すべりによる河道閉下流右岸状況（芋川流域）



写真-5 樽木地区の崩壊と河道閉塞状況（芋川流域）




写真-6 樽木地区の湛水状況（芋川流域）




写真-7 南平地区河道埋塞状況（芋川流域）



写真-8 東竹沢地区の大規模地すべりによる河道埋塞状況（芋川流域）



写真-9 山腹崩壊と地すべり（芋川流域）



写真-10 山腹崩壊で寸断された道路（山古志村）



写真-11 被災した道路と家屋（山古志村）



写真-12 段差が生じた道路（山古志村）