

川口町中山（県道 333 号線沿い中山雪覆道）

調査日：平成 16 年 10 月 25 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班 [安田]

分類別：被災状況

キーワード別：一般道路、切土斜面

調査結果

切土斜面上のコンクリート法枠工が滑り破壊（写真 1）。5m 程度のロックボルトを打設してあったのではないかとのことであるが、詳細について今後調査し、ロックボルトの効果等について検討する必要がある。



写真 1 被害状況