

越路町河川公園および野球場

調査日：平成16年10月31日（日）

班：地盤土構造マネジメント班 [後藤]

分類別：被災状況

キーワード別：液状化、河川

調査結果

信濃川越路橋左岸付近にある河川公園内のグラウンドにおいて、連続する亀裂と噴砂が認められた（写真1）。円形状の噴砂ではなく、亀裂が連続してその中から砂が噴出していた。円形の噴砂は付近に認められなかった（写真2）。北に隣接する野球場からも亀裂と噴砂が認められ、噴出した砂の量は写真1よりも大量であった。



写真1 河川公園グラウンドの発生した連続亀裂と噴砂跡



写真2 野球場に発生した亀裂と噴砂跡