

◆推定損傷主原因	凍 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 山間部 寒冷地
◆部位	RC床版張出部
◆供用年数	56年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	

粗骨材が露出する程度のスケーリングが発生している。建設年代から推定すると AE 剤は使用していない。劣化の主要因は凍害と考えられ、凍結防止剤により劣化が促進されたものと推察される。

