

◆推定損傷主原因 凍 害

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 山間部 寒冷地

◆部位 RC 床版張出部

◆供用年数 56 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 粗骨材が露出する程度のスケールンが発生している。建設年代から推定すると AE 剤は使用していない。劣化の主要因は凍害と考えられ、凍結防止剤により劣化が促進されたものと推察される。

