

◆推定損傷主原因

凍 害

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 宮城県 太平洋沿岸 1~10km 温暖

◆部位 RC プラットホーム

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 凍害により水平方向のひび
割れが無数に発生し、エフロ
レッセンスもでている。

