

◆推定損傷主原因	塩 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	岩手県 山間部 厳寒
◆部位	PC 主桁
◆供用年数	不明
◆判定理由ほか	山間部で凍結防止剤が多量に散布される環境で、著しい塩害劣化を受けた PC 中空床版橋の事例である。PC 鋼材腐食による剥落の他に、著しい凍害を受けてスケーリングや剥落の損傷も確認された。

