

塩 害

◆推定損傷主原因

◆考えられる他の原因 凍害

◆地域 岩手県 山間部 厳寒

◆部位 RC 主桁

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか RC 主桁に発生した鋼材腐食によるかぶりの剥落の状況である。凍害によるスケーリングも発生している。

